


# シャトル織機のイメージ



左右に往復する  
杼（シャトル）で  
緯糸を通す

- 耳がきれいに作りやすい
- 独特の風合いやはずむ  
低速だが味のある織物に  
なりやすい


① 経糸を開く

② 緯糸を通す

③ 打ち込む

④ 経糸を開き直す

⑤ 繰り返す



①  
杼（もしくはヘルド）  
を上下させて  
経糸の間を作る

②  
緯糸を経糸の間に通す

③  
打ち込み（よこ打ち）  
して緯糸を詰める

④  
次の段のために  
経糸を開き直す

⑤  
①～④を繰り返して  
布ができる

①～⑤を繰り返すことで、よこ糸が一本ずつ積み重なり、織物がつくられます。

#ITomap